



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, лит, А, тел.(812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петродворцовому району

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел. (812) 450-56-13

**Предписание № 39-1-135/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области "Школа - интернат, реализующая адаптированные образовательные программы. "Красные Зори" ГБОУ ЛО Школа – интернат «Красные Зори») юридический адрес: 198517, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д.2/58, ИНН 7819012820

_(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления - начальника ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Курского Дмитрия Викторовича от 26 мая 2021 года № 39-1-135, в период с 26 по 29 июня 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя

руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

Шевцовой Олесеи Сергеевны – старший инспектор группы приёма, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты - отдельно стоящего здания школы (чрезвычайно высокий риск) по адресу: 198517, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Демьяна Бедного, д.2/58.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ ЛО школа –интернат «Красные Зори» – Смирновой Анной Игоревной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Организованные работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	05.07.2022	

	обеспечивают исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара и ее работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (в помещении столовой СОУЭ находится в неисправном состоянии).	о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 3.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020 (далее ППР в РФ);		
2	Организованные работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечивают исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара и ее работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (на 3 этаже здания СОУЭ находится в неисправном состоянии).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 54, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 54 ППР в РФ	05.07.2022	
3	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (частично ручные пожарные извещатели (РПИ), установленные поэтажно находятся в неисправном состоянии)	п. 54 ППР РФ	05.07.2022	
4	Центральный выход из здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, менее 1,2 м (первая дверь - 0,90 м, вторая - 0,90 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
5	Запасные выходы из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, менее 1,2 м (повсеместно из 1 этажа здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.2.19 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020)	05.07.2022	
6	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов		05.07.2022	

	из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (у кабинета мастерской № 1 – каб. № 126)	п. 16 (д) ППР РФ		
7	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 1 этаже левого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
8	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 1 этаже правого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
9	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 2 этаже левого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
10	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 2 этаже правого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
11	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 3 этаже левого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
12	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 3 этаже правого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
13	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ отсутствует на объекте защиты) (косоуры лестничного марша 1 этажа – в подвале левого крыла)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 38, ст. 39, ст. 40, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13 ППР РФ; п. 4.4.8 СП 1.1313.2013	05.07.2022	

	здания)			
14	<p>Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ отсутствует на объекте защиты)</p> <p>(косоуры лестничного марша 1 этажа –в подвале правого крыла здания)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 38, ст. 39, ст. 40, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13 ППР РФ; п. 4.4.8 СП 1.1313.2013</p>	05.07.2022	
15	<p>Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (помещение подвала)</p>	<p>п. 35 ППР РФ</p>	05.07.2022	
16	<p>Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>(помещение, оборудованное под склад в подвале)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее – СП 4.13130.2013)</p>	05.07.2022	
17	<p>Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>(помещение, оборудованное под склад в подвале)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013</p>	05.07.2022	
18	В здании класса		05.07.2022	

	функциональной пожарной опасности Ф 1.1 отдельная лестница, сообщающаяся между собой подвальный и первый этаж не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа (выход в центральный холл левого крыла здания)	п. 1. ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 п. 3.2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020; 4.18 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной		
19	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 отдельная лестница, сообщающаяся между собой подвальный и первый этаж не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа (выход из правого крыла здания (водомерный узел)	п. 1. ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 п. 3.2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020; 4.18 СП 4.13130.2009	05.07.2022	
20	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение бельевой)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	05.07.2022	
21	Не обеспечено соблюдение срока перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителей. (повсеместно 1 этаж левого крыла здания)	п. 60 ППР РФ	05.07.2022	
22	Не обеспечено соблюдение срока перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (повсеместно 1 этаж правого крыла здания)	п. 60 ППР РФ	05.07.2022	
23	Не обеспечено соблюдение срока перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (повсеместно 2 этаж левого	п. 60 ППР РФ	05.07.2022	

	крыла здания)			
24	Не обеспечено соблюдение срока перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (повсеместно 2 этаж правого крыла здания)	п. 60 ППР РФ	05.07.2022	
25	Не обеспечено соблюдение срока перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (повсеместно 3 этаж левого крыла здания)	п. 60 ППР РФ	05.07.2022	
26	Не обеспечено соблюдение срока перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (повсеместно 3 этаж правого крыла здания)	п. 60 ППР РФ	05.07.2022	
27	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 1 этажа левого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2022	
28	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 1 этажа правого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2022	
29	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 2 этажа левого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2022	
30	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 2 этажа правого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2022	

31	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 3 этажа левого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2022	
32	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 3 этажа правого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2022	
33	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 1 этажа левого крыла здания))	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 30 ч. 1 п. 2 № 384 Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ ; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
34	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 1 этажа правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
35	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно- 0,9 м, 0,13 м) лестницы 2 этажа левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
36	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно- 0,9 м, 0,13 м) лестницы 2 этажа правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
37	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 3 этажа левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
38	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	

	и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 3 этажа правого крыла здания)			
39	На путях эвакуации по лестничным клеткам допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (батареи отопления) (на лестнице, ведущей к подвальному помещению)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
40	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (на лестнице, ведущей к подвальному помещению)	п. 35 ППР РФ	05.07.2022	
41	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (склад реактивов для бассейна)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013)	05.07.2022	
42	Помещения складского назначения, не выделены противопожарными преградами (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (с соответствующим заполнением проёмов) (склад реактивов для бассейна)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 5.2.6 п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2022	
43	Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. (повсеместно отсутствуют ключи от пожарного шкафа на 1 этаже левого крыла здания)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 107 п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная Шкафы пожарные Общие технические требования. Методы испытаний (далее - ГОСТ Р 51844-2009)	05.07.2022	
44	Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не позволяет быстро и	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 107 п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009		

	<p>безопасно использовать находящееся в них оборудование. (повсеместно отсутствуют ключи от пожарного шкафа на 1 этаже правого крыла здания)</p>			
45	<p>Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. (повсеместно отсутствуют ключи от пожарного шкафа на 2 этаже левого крыла здания)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 107 п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009</p>	05.07.2022	
46	<p>Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. (повсеместно отсутствуют ключи от пожарного шкафа на 2 этаже левого крыла здания)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 107 п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009</p>	05.07.2022	
47	<p>Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. (повсеместно отсутствуют ключи от пожарного шкафа на 3 этаже левого крыла здания)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 107 п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009</p>	05.07.2022	
48	<p>Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. (повсеместно отсутствуют ключи от пожарного шкафа на 3 этаже левого крыла здания)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 107 п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009</p>	05.07.2022	
49	<p>Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (лестничная клетка левого крыла 3 этажа здания)</p>	<p>п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ</p>	05.07.2022	
50	<p>Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного</p>	<p>п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ</p>	05.07.2022	

	водоснабжения (лестничная клетка правого крыла 3 этажа здания)			
51	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (спальные помещения левого крыла здания 2 этажа)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
52	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (спальные помещения правого крыла здания 2 этажа)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
53	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (спальные помещения левого крыла здания 3 этажа)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
54	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (спальные помещения правого крыла здания 3 этажа)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
55	Детали стволов изготовлены не из алюминиевых сплавов (повсеместно)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 2008 г. N 123-ФЗ; п. 3. 7 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности» (далее СП 10.13130.2009) п. 5.6.3 ГОСТ Р 53339-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее ГОСТ Р 53339-2009)	05.07.2022	
56	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 2 этажа левого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
57	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2022	

	2 этажа правого крыла здания).			
58	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 3 этажа левого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
59	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 3 этажа правого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
60	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (повсеместно)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
61	При высоте лестниц более 0,45 м не предусмотрены ограждения с поручнями (переход в раздевалку в левом крыле здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ;; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
62	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (переход в раздевалку в левом крыле здания)	п. 26 ППР РФ	05.07.2022	
63	При высоте лестниц более 0,45 м не предусмотрены ограждения с поручнями (переход в раздевалку в правом крыле здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
64	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение книгохранилища библиотеки)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;	05.07.2022	
65	Помещение книгохранилища библиотеки, не выделены	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ;	05.07.2022	

	противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (с соответствующим заполнением проёмов)	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;		
66	Не обеспечено устройство для самозакрывания противопожарных дверей (помещение библиотеки)	п. 14. ППР РФ	05.07.2022	
67	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (костюмерная при переходе в актовый зал из музыкального кабинета)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2022	
68	Помещения складского назначения, не выделены противопожарными преградами (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (с соответствующим заполнением проёмов) (костюмерная при переходе в актовый зал из музыкального кабинета)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 5.2.6 п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2022	
69	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница, ведущая к актовому залу из помещения костюмерной)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
70	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь запасного выхода из актового зала)	п. 26 ППР РФ	05.07.2022	
71	Помещение книгохранилища библиотеки, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (с соответствующим заполнением проёмов)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;	05.07.2022	

	(книгохранилище перед актовым залом)			
72	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (книгохранилище перед актовым залом)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2022	
73	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (2 этаж здания спальное крыло для мальчиков - 1,65 м, ширина дверного полотна -0,97 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
74	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение чемоданной)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2022	
75	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (кабинет химии)	п. 26 ППР РФ	05.07.2022	
76	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (кабинет	п. 26 ППР РФ	05.07.2022	

	физики)			
77	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (эвакуационный выход с первого этажа левого крыла здания (ИТП))	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 № 123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 5.2.3, п. 7.1.3 СП 1.13130.2020;	05.07.2022	
78	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (эвакуационный выход с первого этажа левого крыла здания (ИТП))	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
79	Не проводится обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц (не менее одного раза в год с составлением акта по результатам проверки).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 35 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.4, 5.5, 5.6, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (Переиздание)	05.07.2022	
80	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (при двухстороннем открывании дверей -1 этаж здания медицинское крыло – ширина коридора - 1,67 м, ширина дверного полотна -0,86 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
81	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (хозяйственный склад - 1 этаж здания медицинское крыло)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2022	

82	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница, ведущая к эвакуационному выходу из изолятора)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
83	На путях эвакуации по лестничным клеткам допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (батареи отопления) при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей. (лестница, ведущая к эвакуационному выходу из изолятора)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
84	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ отсутствует на объекте защиты) (крыльцо на 1 этаже (напротив музея))	п. 13 ППР РФ	05.07.2022	
85	Световые оповещатели «Выход» установлены не над эвакуационными выходами (повсеместно на 1 этаже)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 5 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23, 37 ППР РФ п. 2.7, п. 5.3 СП 3.1313.2009	05.07.2022	
86	Световые оповещатели «Выход» установлены не над эвакуационными выходами (повсеместно на 2 этаже)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 5 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23, 37 ППР РФ п. 2.7, п. 5.3 СП 3.1313.2009	05.07.2022	
87	Световые оповещатели «Выход» установлены не над эвакуационными выходами (повсеместно на 3 этаже)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 5 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23, 37 ППР РФ п. 2.7, п. 5.3 СП 3.1313.2009	05.07.2022	
88	Не обеспечено на противопожарной двери наличие приспособлений для уплотнения в притворах (помещение столовой)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
89	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (1 этаж левого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	

90	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (1 этаж правого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
91	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (2 этаж левого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
92	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (2 этаж правого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
93	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (3 этаж левого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
94	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (3 этаж правого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2022	
95	В школе на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
96	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1 этаж левого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2022	
97	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1 этаж правого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2022	
98	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (2 этаж левого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2022	

99	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (2 этаж правого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2022	
100	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (3 этаж левого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2022	
101	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (3 этаж правого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2022	
102	Не предусмотрено удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях общественного назначения с числом этажей два и более (1 этаж левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 7.2 СП 7.13130.2013 пп. (о) п. 16 ППР РФ	05.07.2022	
103	Не предусмотрено удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях общественного назначения с числом этажей два и более (1 этаж правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 пп. (о) п. 16 ППР РФ	05.07.2022	
104	Не предусмотрено удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях общественного назначения с числом этажей два и более (2 этаж левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 пп. (о) п. 16 ППР РФ	05.07.2022	
105	Не предусмотрено удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях общественного назначения с	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 пп. (о) п. 16 ППР РФ	05.07.2022	

	числом этажей два и более (2 этаж правого крыла здания)			
106	Не предусмотрено удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях общественного назначения с числом этажей два и более (3 этаж левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 пп. (о) п. 16 ППР РФ	05.07.2022	
107	Не предусмотрено удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях общественного назначения с числом этажей два и более (3 этаж правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013 пп. (о) п. 16 ППР РФ	05.07.2022	
108	В наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м ² . Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020; п.п. б п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	05.07.2022	
109	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (частично 1, 2, 3 этажи)	п. 35 ППР РФ	05.07.2022	
2 здание школы				
110	Световые оповещатели «Выход» установлены не над эвакуационными выходами (запасной выход из помещения швейной мастерской)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 5 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23, 37 ППР РФ п. 2.7, п. 5.3 СП 3.1313.2009	05.07.2022	
1131	В школе на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	05.07.2022	
112	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (кабинет растениеводства)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
113	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	

	водоснабжения (кабинет архивного дела)			
114	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ	05.07.2022	
115	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 № 123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 5.2.3, п. 7.1.3 СП 1. 13130.2020;	05.07.2022	
Гаражный бокс № 1				
116	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (обрыв шлейфа)	п. 54 ППР РФ	05.07.2022	
117	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (гараж закрыт на замок)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
118	Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) не соответствует ГОСТ Р 51844-2009 (отсутствует информация о размещенных технических средствах)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 107 ФЗ № 123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009	05.07.2022	
119	Руководителем организации допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 ППР РФ	05.07.2022	
Гаражный бокс № 2				
120	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (обрыв шлейфа)	п. 54 ППР РФ	05.07.2022	
121	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	

	водоснабжения (гараж закрыт на замок)			
122	Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) не соответствует ГОСТ Р 51844-2009 (отсутствует информация о размещенных технических средствах)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 107 ФЗ № 123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009	05.07.2022	
123	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 ППР РФ	05.07.2022	
Гаражный бокс № 3				
124	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (обрыв шлейфа)	п. 54 ППР РФ	05.07.2022	
125	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу противопожарного водоснабжения (гараж закрыт на замок)	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	
126	Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) не соответствует ГОСТ Р 51844-2009 (отсутствует информация о размещенных технических средствах)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 107 ФЗ № 123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009	05.07.2022	
127	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 ППР РФ	05.07.2022	
Гаражный бокс № 4				
128	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (обрыв шлейфа)	п. 54 ППР РФ	05.07.2022	
129	Допускается ограничение доступа к внутреннему водопроводу	п.п. е) п. 16, п. 50 ППР в РФ	05.07.2022	

	противопожарного водоснабжения (гараж закрыт на замок)			
130	Внешнее оформление пожарного шкафа (модуля) не соответствует ГОСТ Р 51844-2009 (отсутствует информация о размещенных технических средствах)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 107 ФЗ № 123 –ФЗ от 22.07.2008; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009	05.07.2022	
131	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 ППР РФ	05.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом

регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор группы приёма, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Шевцова Олеся Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

директор ГБОУ ЛО школа –интернат «Красные Зори»

Смирнова Анна Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, отсутствовавшего при проведении проверки)

29» июня 2021 г.

